



Městská část Praha 22
Úřad městské části
odbor výstavby
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 4074/2015 OV 10
Vyřizuje: František Roder
Telefon: 271 071 856

V Uhříněvsi dne: 3.5.2015

SDĚLENÍ

Dne 22.4.2015 obdržel odbor výstavby ÚMČ Praha 22 podání Dalibora Mimry, nar. [REDAKCE], ve věci „poskytnutí informací, jak byla hodnocena stavba jeřábové dráhy z roku 1953 v objektu G.M.Capital s.r.o., ul. Františka Diviše 585, v pasportu výkresová dokumentace z roku 2004 zhotovená firmou TROBICO Praha 9, Pod Strojírnami 6, zdali jako stavba jeřábová dráha nebo jako montážní boxy. Dále informací o dochovaných dokumentech k jeřábové dráze tj. žádost o stavební povolení, prováděcí plány elektro rozvodů, vody a kanalizace.“, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, provedl na základě výše uvedené žádosti šetření v archivní složce odboru a zjistil následující skutečnosti, týkající se části objektu hlavní budovy (v dokumentech většinou označované jako objekt 3) na pozemku parc.č. 1396/1, k.ú. Uhříněves, ve vlastnictví společnosti G. M. Capital s.r.o., IČ 2618 2441, Sezimova 613/14, 140 00 Praha 4 :

- 1) Dne 24.9.1952 vydal ONV v Říčanech pod č.j. XI-711.2-1952 Ba výměr k povolení stavby 2 typových kolen pro těžké stavební stroje. V tomto dokumentu není portálový jeřáb zmiňován a dokumentace k tomuto výměru není součástí archivní složky.
- 2) Dne 5.10.1953 vydal ONV v Říčanech pod č.j. XI-711.2-1953 Ing. V. povolení k užívání stavby 2 typových kolen pro těžké stavební stroje. V tomto dokumentu není portálový jeřáb také zmiňován a dokumentace k tomuto výměru opět není součástí archivní složky.
- 3) Dne 8.9.1977 vydal stavební úřad MÚ v Praze Uhříněvsi pod č.j. SÚ 200/97vl./97/Ad potvrzení faktické existence staveb, kde pod bodem 1 je popsána stavba kolny na pozemku parc.č. 1396/1, k.ú. Uhříněves. V tomto dokumentu není portálový jeřáb také zmiňován.
- 4) Dne 1.11.2004 ověřil odbor výstavby ÚMČ Praha 22 pasport stavby pod č.j. P22 12258/2004/OV/Vo. V příložené a ověřené technické zprávě dokumentace skutečného provedení stavby na je str. 4 popsán objekt č. 3. V 6. odstavci tohoto popisu je uvedeno, že:

„Součástí hlavní budovy je jednodílná hala s portálovým jeřábem, která slouží jako dílny. Konstrukčně se jedná o skelet se zděnými pilíři a železobetonovými podélnými průvlaky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným sklonem. Půdorysné rozměry haly jsou 39,9 x 9,83 m.“ Portálový jeřáb není ve stavební dokumentaci zakreslen.

- 5) Dne 9.2.2009 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 22 sdělení pod č.j. P22 871/2009 OV 01 k dotazu Obvodního soudu pro Prahu 10 (spis. zn. 6 C 155/2003), ve kterém je popsána mimo jiné i hlavní budova. V popisu je uvedeno, že *„na hlavní budovu navazuje jednodílná hala s portálovým jeřábem, která slouží jako dílny. Konstrukčně se jedná o skelet se zděnými pilíři a železobetonovými podélnými průvlaky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným sklonem.“*
- 6) Dne 2.5.2011 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 22 sdělení pod č.j. P22 2420/2011 OV 01 k další žádosti Obvodního soudu pro Prahu 10 (spis. zn. 6 C 155/2003), ve kterém je popsána mimo jiné i hlavní budova. V popisu je uvedeno, že *„na hlavní budovu navazuje jednodílná hala s portálovým jeřábem, která slouží jako dílny. Konstrukčně se jedná o skelet se zděnými pilíři a železobetonovými podélnými průvlaky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným sklonem.“*
- 7) Dne 2.8.2012 ověřil odbor výstavby ÚMČ Praha 22 pod č.j. P22 3228/2012 OV 07, dokumentaci skutečného provedení objektu č.p. 585, ve kterém je popsána mimo jiné i hlavní budova. V popisu na str. 1, v posledním odstavci je uvedeno, že *„součástí objektu je hala s portálovým jeřábem. Jedná se o skelet se zděnými pilíři a železobetonovými podélnými průvlaky.“* V ověřené dokumentaci není portálový jeřáb zakreslen.
- 8) Dne 7.5.2008 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 22 pod č.j. P223709/2008 OV 10 povolení k nakládání s podzemními vodami – odběru podzemních vod a současně ověřil pasport stavby vodního díla – trubní studny o průměru 1400 mm a hloubce 10,0 m na pozemku parc.č. 1392/1, k.ú. Uhřetěves, pro zásobování objektů v areálu č.p. 585 užitkovou vodou. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.5.2008.
- 9) Jiné záznamy, podklady, povolení a plány, týkající se portálového jeřábu, napojení a rozvodů elektro, rozvodů vody a splaškové nebo srážkové kanalizace nebyly v archivní složce nalezeny.

Z tohoto důvodu Vám nemohou být dokumenty zaslány.

Tímto považuje odbor výstavby žádost o poskytnutí informací ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za vyřízenou.

otisk úředního razítka

Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á
pověřená vedením odboru výstavby

Doručuje se doporučeně do vlastních rukou:

- Dalibor Mimra, XXXXXXXXXX

Co:

- G. M. Capital s.r.o., Sezimova 613/14, 140 00 Praha 4 (DS)
- OKÚ ÚMČ Praha 22, Pavel Čornej – zde
- Mgr. Pavla Vinklářová
- spis, evidence, referent