

# Fotodokumentace Úhříněves




Situace bagrované sondy **S 1**



Materiál ze sondy **S 1** (šedý)



Sonda **S 1** (při dně hladina podzemní vody)



Materiál ze dna bagrovanej sondy **S 2**



Situace bagrovanej sondy **S 2**



Sonda **S 2** s vystavenou hladinou podzemní vody